



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 99 del 02/03/2009

Del Registro Generale n. 315 del 4 MAR. 2009

OGGETTO: DITTA SAE SNC.

- MANUTENZIONE E ACQUISTO APPARECCHI ANTINCENDIO (UNI 9994 E D.LGS 81/08).
- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/09 E N. 02/09

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO

- Visto l'art. 169 del D.Lgs n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale.
- Visto l'art. 163, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000;
- Visto il Decreto Sindacale prot. n. 270 del 07/01/2009, con il quale, il Sindaco ha prorogato l'affidamento de PEG ai responsabili di servizio e ai responsabili di settore a tutto il 31/03/2009.
- Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL, ed in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione.

- CONSIDERATO

- Che gli estintori sono degli apparecchi mobili (portatili o carrellati), contenenti un agente estinguente che può essere proiettato e diretto su un fuoco sotto l'azione di una pressione interna, collocati nell'ambiente protetto e servono ad assicurare, per numero, caratteristiche e ubicazione, un primo efficace intervento su un principio di incendio o un incendio di limitate proporzioni.
- Che la normativa vigente prevede una serie di operazioni da effettuare per la corretta gestione della funzionalità degli estintori che possono essere sintetizzate in:

Sorveglianza	operazione che viene effettuata dal responsabile del servizio di prevenzione antincendio atta a rilevare le eventuali anomalie e segnalarle a ditta specializzata e di riconosciuta capacità che provvederà.
Controllo	operazione che comporta una serie di controlli come stabilito dalla tabella UNI 9994 da effettuarsi ogni semestre come stabilito dal D.P.R. n°547
Revisione	consiste in una misura di prevenzione, atta a verificare e rendere perfettamente efficiente l'estintore tramite l'effettuazione di accertamenti ed interventi previsti dalla tabella UNI 9994 e sostituzione degli estinguenti da effettuarsi con frequenza come da prospetto: A polvere : 36 mesi Ad acqua o schiuma : 18 mesi Co2 : 60 mesi
Collaudo	Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare con la frequenza sotto indicata, la stabilità del serbatoio o delle bombole dell'estintore, in quanto facenti parte di apparecchi a pressione. Gli estintori devono rispettare le prescrizioni della legislazione vigente in materia di apparecchi a pressione. Gli estintori e le bombole di gas ausiliario che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la predetta legislazione, devono subire un collaudo periodico ogni sei anni consistente in una prova idraulica della durata di un minuto alla pressione di 3,5 MPa ad eccezione degli estintori a CO2 per i quali la pressione di prova deve essere di 25MPa. Al termine della prova non devono verificarsi perdite, trasudazioni, deformazioni o dilatazioni di sorta.

- Che per quanto premesso, **con determina n. 523 del 17/10/08**, si è proceduto ad approvare il computo estimativo e affidare l'esecuzione del servizio di revisione 2° semestre 2008, sugli apparecchi antincendio (estintori) esistenti negli edifici pubblici comunali e presenti negli automezzi in dotazione ai vari servizi comunali secondo la norma UNI 9994 e così come previsto dall'art. 34 lett. c) del DPR n. 547 del 27/04/55 alla ditta S.A.E. di Sabia Vincenzo & C. snc con sede in Ponte Barizzo di Capaccio, procedendo ad impegnare la somma di € 1.333,97 IVA compresa al 20%;
- Che durante la verifica e l'esecuzione del servizio, eseguito nei luoghi ove sono posizionati gli apparecchi antincendio, dalla ditta S.A.E. di Sabia Vincenzo & C. snc, sotto le direttive del Servizio 2S - Settore IV di questo Ente, si è reso necessario effettuare il servizio di sostituzione degli estinguenti su tutti gli apparecchi in quanto erano trascorsi i 36 mesi previsti dalla normativa, nonché il collaudo su alcuni di essi, il posizionamento tramite l'installazione di staffe a muro e la sostituzione di alcuni accessori.
- Che per quanto sopra, **con determina n. 609 del 03/12/08**, si è proceduto ad approvare il computo consuntivo relativo al controllo e revisione 2° semestre 2008, effettuato su tutti gli apparecchi antincendio a servizio degli edifici pubblici comunali e degli automezzi comunali, così come previsto dalla normativa UNI 9994 e dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 recante il "Testo unico" sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e ad impegnare per le motivazioni meglio espresse in narrativa l'ulteriore somma di € 1.257,50 IVA inclusa al 20%
- Che inoltre **con determina n. 426 del 21/08/08**, si è proceduto ai sensi dell'art 11 comma 1-2-3 e 4, dell'art. 125 comma 11 del Codice dei contratti e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/08, ad impegnare la somma di € 1.850,40 ed affidare alla ditta Sabia Vincenzo & C. snc, la fornitura di apparecchi antincendio da collocare in alcuni edifici pubblici in quanto provvisti o da sostituire per lo svecchiamento di quelli esistenti.
- Che durante la verifica e l'esecuzione del servizio contestualmente alla revisione di quelli esistenti, eseguito nei luoghi ove sono posizionati gli apparecchi antincendio dalla ditta S.A.E. di Sabia Vincenzo & C. snc, sotto le direttive del Servizio 2S - Settore IV di questo Ente, si è reso necessario collocare in alcuni locali comunali destinati ad uso pubblico le apparecchiature antincendio necessarie in quanto sprovviste, e non previste nel computo estimativo approvato con la summenzionata determina n. 426 del 21/08/08;
- Che inoltre a seguito degli atti vandalici, perpetrati da ignoti nella notte tra il 9 e il 10 novembre us., nel plesso scolastico della scuola Primaria "Salvo D'Acquisto" di Capaccio Scalo, è stato necessario effettuare la ricarica di polvere estinguente e la manutenzione a n. 4 apparecchi portatili da kg. 6, e la collocazione mediante l'installazione una nuova staffa a muro di n. 1 estintore a polvere, da parte della ditta SAE di Sabia Vincenzo & C. S.n.c.

- Che per quanto sopra, con determina n. 609 del 03/12/08, si è proceduto ad approvare il computo consuntivo relativo all'acquisto degli apparecchi antincendio collocati negli edifici pubblici comunali e degli automezzi comunali, così come previsto dalla normativa vigente e ad assumere atto di impegno per l'ulteriore somma di € 826,80 IVA inclusa al 20%, (di cui € 769,20 per l'acquisto degli apparecchi antincendio e relativi accessori, e per € 57,60 per gli interventi effettuati nel plesso scolastico della scuola Primaria "Salvo D'Acquisto" di Capaccio Scalo).

- Che la ditta S.A.E. di Sabia Vincenzo & C. snc, per i lavori eseguiti, sotto le direttive del Servizio 2S - Settore IV di questo Ente, ha presentato per il pagamento le seguenti fatture:

Fattura n.	data	importo	Causale	Determina impegno	Importo impegnato	Intervento
1	09/01/09	€ 57,60	interventi effettuati nel plesso scolastico della scuola Primaria "Salvo D'Acquisto" di Capaccio Scalo	n. 609 del 03/12/08	€ 57,60	2010501-13
2	09/01/09	€ 5.217,31	Controllo e revisione apparecchi antincendio	n. 523 del 17/10/08	€ 1.333,97	1010503-3
			Controllo e revisione apparecchi antincendio	n. 608 del 03/12/08	€ 1.257,50	1010503-3
			Acquisto apparecchi antincendio	n. 426 del 21/08/08	€ 1.850,40	2010501-13
			Acquisto apparecchi antincendio	n. 609 del 03/12/08	€ 769,20	2010501-13
					€ 5.211,07	

- Che a seguito di verifica contabile sulla fattura n. 2 del 09/01/09, si è riscontrato che l'importo totale da liquidare risulta essere di € 5.217,51 IVA inclusa, anziché di € 5.211,07 IVA inclusa.

- Visto ora la nota di credito n. 4/NC del 09/01/09, dell'importo di € 6,24 trasmesso dalla ditta S.A.E. di Sabia Vincenzo & C. snc, a storno parziale della fattura n. 2 del 09/01/09;

- Visto il Computo a consuntivo dei lavori eseguiti e delle apparecchiature fornite di cui alle determinazioni n. 608 e n. 609 del 03/12/2008, nei quali sono riportati il numero totale degli apparecchi controllati, revisionati e/o collaudati così come stabilito dalla normativa vigente, la quantità del materiale sostituito e il numero degli estintori antincendio e degli accessori collocati negli edifici pubblici e negli automezzi comunali ed i relativi importi;

- Riscontrato che, in base alla documentazione prodotta, al riscontro della regolarità del servizio, alla rispondenza dei requisiti quantitativi e qualitativi ed ai termini e condizioni pattuite, il creditore ha diritto al pagamento della somma richiesta;

- Visto l'art. 73 dello statuto vigente,

- Visti il regolamento comunale di contabilità

- Visto l'art. 31 del regolamento dei contratti,

DETERMINA

- Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;
- Di liquidare - come liquida alla ditta S.A.E. di Sabia Vincenzo & C. snc con sede in Ponte Barizzo di Capaccio, la somma totale di € 5.274,91 IVA compresa al 20%, per il pagamento delle sottoelencate fatture, relative ai lavori eseguiti sugli apparecchi antincendio (estintori) e delle apparecchiature fornite negli edifici pubblici comunali e negli automezzi in dotazione ai vari servizi comunali secondo la normativa vigente in materia:


Fattura n.	data	importo	Causale	Determina impegno	Importo impegnato	Intervento	
1	09/01/09	€ 57,60	interventi effettuati nel plesso scolastico della scuola Primaria "Salvo D'Acquisto" di Capaccio Scalo	n. 609 del 03/12/08	€ 57,60	2010501-13	
2	(così rettificata nell'importo di € 6,24 IVA inclusa al 10% dalla N.C. 4/NC del 09/01/09)	09/01/09	€ 5.217,31	Controllo e revisione apparecchi antincendio	n. 523 del 17/10/08	€ 1.333,97	1010503-3
				Controllo e revisione apparecchi antincendio	n. 608 del 03/12/08	€ 1.257,50	1010503-3
				Acquisto apparecchi antincendio	n. 426 del 21/08/08	€ 1.850,40	2010501-13
				Acquisto apparecchi antincendio	n. 609 del 03/12/08	€ 769,20	2010501-13

- Di imputare la spesa sui seguenti interventi del Bilancio esercizio finanziario 2009 in corso di formazione R.P. 2008:

Sull'intervento n.	2010501-13	La somma di	€ 2.677,20
Sull'intervento n.	1010503-3	La somma di	€ 2.591,47

- Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Settore IV
dott. Arch. Rodolfo Sabelli





Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 02-03-2009

prot. 8342

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 4 MAR. 2009 al _____

IL RESPONSABILE

9 MAR. 2009